



재해예방 기술지도
TS솔루션

결과보고서를 쓰고 서명까지 받습니다

건설재해예방전문지도기관이 방문 일정,
결과보고서, 서명을 관리하는 프로그램입니다.
설치 없이 PC와 휴대폰에서 씁니다.

2026년 12월 31일까지 무료

카드 등록 없이 가입

가입하기

tss-tg.com/register

다음 쪽부터 일정, 보고서, 서명 순서

방문 일정과 상태를 달력에서 봅니다

예약



진행



서명 대기



완료

실제 화면

서명 대기 2건 · 달력에도 같은 색으로 표시



오늘 방문 0



이번 주 0



서명 대기 2



기한 초과 0

진주시 복합문화공간 보수공사



일

월

화

수

목

금

토

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6/20차 · 진주시 복합문...

7/20차 · 진주시 복합문...

4

6/20차 · 진주시 복합문...

18

7/20차 · 진주시 복합문...


현장 하나를 골라 본 달력 · 4일 6회차, 18일 7회차

보고서는 일곱 단계, 순서대로 채웁니다

- 1 대상사업장** 등록된 현장과 본사 정보
- 2 개요** 실시일, 공정률, 통보방법
- 3 이전지적** 지난 지적사항 이행 여부
- 4 현재위험** 사진, 위험성평가, 대책
- 5 향후위험** 다음 공정의 위험요인
- 6 지원** 교육, 기술자료 배포
- 7 검토** 미이행, 사진 미첨부 확인

현장과 본사 정보는 회차마다 다시 적지 않습니다.

실제 화면 7회차 보고서의 단계 줄





지난 회차 지적사항이 넘어와 있습니다

7회차 보고서에 6회차 지적사항 2건이 사진과 함께
나옵니다. 이행 여부와 개선 사진을 남깁니다.

실제 PDF

7회차 결과보고서 3쪽

처마 하부 그라인더 작업대와 도료 보관 구간

지도일 2026년 9월 4일 → 확인일 2026년 9월 18일

이행결과 이행

이전 등록 사진



개선 사진





위험요인마다 사진과 대책을 기록합니다

실제 화면

7회차 보고서 · 휴대폰 크기로 본 웹 화면

현장 사진



유해·위험장소

실내 기둥 옆
임시 분전반의
바닥 접속부

자주 사용하는 대책에 저장

유해·위험요인 임시 분전반에서 나온 연장선
접속부가 목재 잔재와 함께 바닥에 놓여 있음.
장비 이동 중 밟히거나 끌리면 피복·접속부가
손상되고 먼지·수분이 유입되어 감전될 우려가
있음.

높음

6점

이행 · 즉시

가능성 2 × 중대성 3

— 현장 사진

— 자주 쓰는 대책은
저장해 다시 사용— 유해·위험장소와
유해·위험요인— 위험성평가
(빈도·강도법 3×3)

관련 법령 산업안전보건기준에 관한 ... ^

— 관련 법령

세부대책 [접속부를 바닥에서 들어 보... ^

— 세부대책

기술지도 요원 강조사항

접속부를 옮긴 사진만으로 전기 시험 완료를
판단하지 말 것. 전기 담당자의 점검을 거친
뒤 공구 사용을 재개할 것.

— 요원 강조사항



다음 공정 위험요인도 미리 적어 둡니다

실제 PDF

7회차 결과보고서 6쪽 · 다음 공정 2개

1	외부 비계 잔여구간 해체
2	외곽 배수로 및 보도 정비

예정 공정 1	외부 비계 잔여구간 해체
확인 시점	해당 공정 착수 전

높은 위험 · 3×3 (2×3=6점)

교육과 기술자료 배포도 사진과 함께 남깁니다.

실제 PDF

7회차 결과보고서 7쪽 · 교육 1회, 점검표 1종

제공 수(종류)	교육 1회 / 점검표 1종
----------	----------------



보고서를 완료하면 PDF로 내려받습니다

실제 PDF 7회차 결과보고서 1쪽 · 전체 11쪽

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

문서번호 TSS-13CB8941

결 재	담당	승인

1. 기술지도 대상사업장

현장명	진주시 복합문화공간 보수공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	000-00-00005-0 000-00-00005-1
-----	-----------------	---------------------	----------------------------------

실제 화면 내려받기 창 · 자필 결재란 선택

☒ 담당 ☐ 검토 ☒ 승인

실제 PDF 결과보고서 5쪽 · 앞에서 본 분전반 위험요인

유해·위험장소 2

실내 기둥 옆 임시 분전반의 바닥 접촉부

유해·위험장소 2 실내 기둥 옆 임시 분전반의 바닥 접촉부

높은 위험 · 3×3 (2×3=6점)

이행시기

즉시

유해·위험요인

임시 분전반에서 나온 연장선 접속부가 목재 잔재와 함께 바닥에 놓여 있음. 장비 이동 중 밟히거나 끌리면 피복-접속부가 손상되고 먼지-수분이 유입되어 감전될 우려가 있음.



현장 위험요인 사진 1

서명은 출력 없이 문자 링크로 받습니다

현장책임자가 현장에 없으면 문자 링크를 보냅니다.
만나면 그 자리에서 서명을 받습니다.

현장책임자는 앱 설치도 로그인도 필요 없습니다.
요원과 현장책임자 서명은 PDF 첫 쪽에 들어갑니다.

실제 화면 7회차 검토 단계 · 서명 받는 방법

🔗 링크 전송

현장책임자에게 서명 링크와 SMS를 보냅니다.

— 링크 전송

✍️ 현장 직접 서명

현재 기기에서 바로 서명을 받고 저장합니다.

— 현장 직접 서명

서명 링크 유효기간

요청일로부터 3일간 유효합니다.

— 유효기간 3일

링크 전송

실제 PDF 결과보고서 1쪽 · 요원 서명이 들어가는 자리

담당 요원 (서명)

김도윤



현장별 회차 이력과 기관 실적을 봅니다

통계에는 월별 완료 일정과 요원별 실적이 나옵니다.
일정·보고서·현장 목록은 엑셀로 내려받습니다.

실제 화면 현장 이력 · 6회차, 7회차 보고서 완료

7회차 · 2026-09-18 · 김도윤

보고서 완료

일정 상세

완료본 보기

6회차 · 2026-09-04 · 김도윤


보고서 완료

일정 상세

완료본 보기

실제 화면 통계 · 월간 완료 · 2026년 1~8월 구간

월간 완료



2026년 12월 31일까지 무료입니다

카드 등록 없이 가입

가입하기

tss-tg.com/register

요금 안내

도입 문의

요원은 관리자가 초대해 추가합니다.

진행 중인 현장은 다음 회차부터 이어서 씁니다.

전화 **070-7525-1390**

평일 09:00~18:00

이메일 **safety@safehiss.co.kr**

앱 **Google Play 'TS솔루션 기술지도'**

개발·운영 (주)가설안전구조연구

2026년 10월 기준 · 화면과 PDF 속 자료는 시연용